




FRANZONI STUDIO
architecture smart technology



Plazza E. Cavicchioli, 5
42020 Albinea - Reggio Emilia
p.i. 02691850359 tel./fax 052247470
info@franzonistudio.com www.franzonistudio.com
enrico.franzoni@archworldpaec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A	16/09/2019	Modifiche prog. definitivo-esecutivo		S.M.
B	05/12/2019	Modifiche prog. definitivo		S.M.
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATORI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIOLE, 5 ALBINEA.



LEGENDA

	Ambito 1
	Ambito 2
	Proprietà comunale
	Proprietà privata


PLANIMETRIA ASSETTO DELLE PROPRIETA' scala 1:500

RILIEVO MATERICO

	Muratura in pietrame
	Muratura in pietrame a corsi sub-orizzontali e paralleli
	Muratura in mattoni
	Muratura in mattoni disposti in loggia
	Muratura mista in pietrame e mattoni
	Muratura in blocchi
	Muratura intonacata
	Muratura stuccata con calce o cemento
	Arco in mattoni
	Architrave in pietra
	Architrave in mattoni
	Travi in legno
	Tiranti
	Copertura a struttura lignea e manto in coppi
	Copertura a struttura latero-cementizia e manto in coppi

RILIEVO DEGRADI

	Erosione superficiale dei giunti
	Forte degrado: dilavamento dei giunti con perdita del legante, estofazione, erosione, sfaldamento del materiale
	Distacco dell'intonaco
	Intonaco ammalorato
	Ricostruzione incongrua
	Umidità di risalita e da infiltrazione
	Deposito superficiale (polvere, terriccio)
	Patina biologica
	Vegetazione infestante
	Presenza di dissesti o alterazione del materiale nel manto di copertura
	Superfettezione da demolire
	Tipologia incongrua di infissi
	Fessurazione



PROSPETTO EST




PROSPETTO EST




PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO NORD