


COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo Estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -

CAVA "CASE SECCHIA"

(Aut. n° 16 del 17/03/1988)

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:

01/03/2018

COMMITTENTE:

CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.

Via XXV Aprile n. 70 - Tel 0522/620345 - Fax 0522/620900
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)

PRATICA:

18-030

REL:

04

PROGETTO:

Ing. Simona Magnani

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)
Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu
P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M51462J

COLLABORATORI:

Ing. Lorenza Cuoghi

GRAFICA E PAESAGGISTICA:

Arch. J. Lorenzo Ferrari

Strada Vaciglio Sud n. 1123 - 41126 Modena (MO)
Cell: 349/5797904 - Pec: lorenzo.ferrari@archiwoodpec.it
P.IVA: 02984400362 - CF: FERRANZ74D27F257R

CONSULENZE SPECIALISTICHE: LORENZO FERRARI

Dot. For. Paola Romoli

FILE: 18-030-Rel04-DocFoto Case Secchia.doc

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE



📍 **Foto 1:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia" dallo spigolo S-E.
Si noti sulla sinistra la scarpata dell'adiacente cava Fondo Siberia 2 a delimitazione delle due aree estrattive, al centro l'ampia area pianeggiante oggetto di futuri adeguamenti morfologici e sulla destra il limite est di cava contrassegnato dal filare esistente.



📍 **Foto 2:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia" dallo spigolo N-E.
Si noti sulla sinistra ed al centro l'ampia area pianeggiante oggetto di futuri adeguamenti morfologici e sulla destra il limite nord di cava con la relativa pista di cantiere e la recinzione a delimitazione della proprietà.

☞ **Foto 3:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia" dal limite N verso S-W.

A destra dello scatto si noti il fabbricato dell'area del campo pozzi "S. Donnino" adiacente al limite nord della cava. L'area del campo pozzi, gestito da IREN, è separato dalla cava tramite apposita recinzione continua, si noti che il ciglio di cava in questo punto dista 50 m dai pozzi stessi, così come previsto dalla normativa vigente.



☞ **Foto 4:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia" dal limite N verso E.

Sulla sinistra dello scatto si noti la pista di cantiere e la recinzione a delimitazione del confine nord, al centro dello scatto è visibile il tracciato fuori terra del limodotto e porzioni del filare esistente.



📍 **Foto 5:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia" dal limite N verso W.

📍 **Foto 6:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia" dallo spigolo N-W verso S. Si noti sulla sinistra l'ampia area pianeggiante oggetto di futuri adeguamenti morfologici, al centro la pista di cantiere e sulla destra il limite ovest di cava, con il filare esistente e la recinzione a confine.





📍 **Foto 7:** Vista di dettaglio dell'area di cava "Case Secchia" dallo spigolo S-E verso N.

Al centro dello scatto è visibile il caposaldo quotato "C.PO 31" con sulla destra parte della condotta limodotto fuori terra, alla base della stessa è disposto il fosso di guardia e il filare esistente.

📍 **Foto 8:** Vista di dettaglio dell'area di cava "Case Secchia" dallo spigolo N-E verso S.

Nello scatto è visibile parte della condotta limodotto fuori terra, alla base della stessa è disposto il fosso di guardia e il filare esistente. Sulla destra si può notare la pista perfluviale a servizio delle cave e oltre l'alveo del Fiume Secchia.

