Comune di Casalgrande

Castello di Casalgrande

PROGETTO DEFINITIVO
per la messa in sicurezza, consolidamento e recupero del Castello di Casalgrande
AMBITO 1 e AMBITO 2
Via Castello Casalgrande n.2,
42013 Casalgrande (RE)

committente:
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
Casalgrande (RE)

progettisti:
architetto Enrico Franzoni
Piazza Cavicchioni, 5
42020 Albinea, Reggio Emilia
architetto Nicoletta Manzotti
via Vallisneri, 8
42020 Albinea, Reggio Emilia

collaboratori:
arch. Susanna Mattioli
arch. Giorgia Grassi
dott arch. Raffaella d'Elia

stato di fatto

tav 06

Prospetti

scala 1:200

Rilievo
Materico
Degrado

Prospetto ovest
Prospetto sud

Dicembre 2019
Protocollo 03/19

A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A	16/09/2019	Modifiche prog. definitivo-esecutivo		S.M.
B	05/12/2019	Modifiche prog. definitivo		S.M.
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 ALBINEA.

FRANZONI STUDIO
architecture smart technology

Piazza E. Cavicchioni, 5
42020 Albinea - Reggio Emilia
p.i. 02601890359 tel.-fax 0522347470
info@franzonistudio.com www.franzonistudio.com
enrico.franzoni@archiworldpec.it



LEGENDA
Ambito 1
Ambito 2
Proprietà comunale
Proprietà privata

PLANIMETRIA ASSETTO DELLE PROPRIETA' scala 1:500

	RILIEVO MATERICO
	Muratura in pietrame
	Muratura in pietrame a corsi sub-orizzontali e paralleli
	Muratura in mattoni
	Muratura in mattoni disposti in foglio
	Muratura mista in pietrame e mattoni
	Muratura in blocchi
	Muratura intonacata
	Muratura stuccata con calce o cemento
	Arco in mattoni
	Architrave in pietra
	Architrave in mattoni
	Travi in legno
	Tiranti
	Copertura a struttura lignea e manto in coppi
	Copertura a struttura letero-cementizia e manto in coppi

	RILIEVO DEGRADI
	Erosione superficiale dei giunti
	Forte degrado: dilavamento dei giunti con perdita del legante, esfoliazione, erosione, sfaldamento del materiale
	Distacco dell'intonaco
	Intonaco ammalorato
	Ricostruzione incongrua
	Umidità di risalita e da infiltrazione.
	Deposito superficiale (polvere, terriccio)
	Patina biologica
	Vegetazione infestante
▲	Presenza di dissesti o alterazione del materiale nel manto di copertura
■	Superfetazione da demolire
●	Tipologia incongrua di infissi
—	Fessurazione

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD