Comune di Casalgrande

Castello di Casalgrande

PROGETTO DEFINITIVO
per la messa in sicurezza, consolidamento e recupero del Castello di Casalgrande
AMBITO 1 e AMBITO 2
Via Castello Casalgrande n.2, 42013 Casalgrande (RE)

committente:
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
Casalgrande (RE)

progettisti:
architetto Enrico Franzoni
Piazza Caiocchioni, 5
42020 Albinea, Reggio Emilia
architetto Nicoletta Manzotti
via Vallisnieri, 8
42020 Albinea, Reggio Emilia

collaboratori:
arch. Susanna Mattioli
arch. Giorgia Grilappi
dott arch. Raffaella d'Elia

AR	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A	10/09/2019	Modifiche prog. definitivo-esecutivo		S.M.
B	05/12/2019	Modifiche prog. definitivo		S.M.
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAIOCCHIONI, 5 ALBINEA.

AMBITO 1
Restauro facciate

stato di fatto

tav 09

Prospetti

Rilievo dei materiali
Rilievo dei degradi

scala 1:50

Dicembre 2019
Protocollo 03/19

franzoni STUDIO
architecture smart technology

Piazza E. Caiocchioni, 5
42020 Albinea - Reggio Emilia
p.i. 02601890359 tel./fax 0522/347470
info@franzonistudio.com www.franzonistudio.com
enrico.franzoni@archiworldpec.it



LEGENDA
Ambito 1
Proprietà comunale
Proprietà privata

PLANIMETRIA ASSETTO DELLE PROPRIETA' scala 1:500

	RILIEVO MATERICO
	Muratura intonacata e Integgiata
	Muratura intonacata
	Copertura a struttura latercementizia con manto di copertura in coppi
	Cemento aramato
	Davanzali in marmo
	Avvolgibile in PVC
	Lattoneria in rame
	Portoncino in legno
	Parapetto in ferro
	Lamiera in alluminio

	RILIEVO DEL DEGRADO
	Intonaco di cemento incongruo
	Tipologia infissi in pvc incongrua
	Manufatto incongruo / superfetazione
	Umidità di risalita
	Stuccature a cemento
	Distaccamento della pitturazione
	Maroncenza
	Degrado del manto di copertura: rottura, mancanza o sconnessione degli elementi
	Fenomeni di ossidazione del metallo (ruggine)



STATO DI FATTO - PROSPETTO SUD - scala 1:50



RILIEVO MATERICO - PROSPETTO SUD - scala 1:50



RILIEVO DEI DEGRADI - PROSPETTO SUD - scala 1:50