


COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo Estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -

CAVA "CASE SECCHIA 2"

(Aut. n° 39 del 19/04/1999)

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:

10/12/2018

COMMITTENTE:

CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.

Via XXV Aprile n. 70 - Tel 0522/620345 - Fax 0522/620900
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)

PRATICA:

17-158

REL:

03

PROGETTO:

Ing. Simona Magnani

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)
Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu
P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M511462J

COLLABORATORI:

Ing. Lorenza Cuoghi

GRAFICA E PAESAGGISTICA:

Arch. I. Lorenzo Ferrari

Strada Vaciglio Sud n. 1123 - 41126 Modena (MO)
Cell: 349/5797904 - Pec: lorenzo.ferrari@archiwoodpec.it
P.IVA: 02984400362 - CF: FERLINZ74D27F257R

CONSULENZE SPECIALISTICHE:
Dott. For. Paola Romoli

FILE: 17-158-Rel03-DocFoto Secchia 2.doc

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE



📍 **Foto 1:** Panoramica dell'accesso alla cava Case Secchia 2 dall'area di cava Fondo Siberia. Sulla sinistra il tracciato del Canale di Carpi e la relativa fascia di rispetto.



📍 **Foto 2:** Panoramica dell'area sub-pianeggiante, risultante dall'avanzamento degli interventi di tombamento della fossa estrattiva, alla base della scarpata sud-ovest. Sulla sinistra l'ex vuoto di cava comune con cava "Fondo Siberia 2" sul limite d'intervento est, ad oggi invasato con torbide di lavaggio in fase di decantazione/acque chiarificate. Sulla sinistra il Canale di Carpi e la relativa fascia di rispetto.



📍 **Foto 3:** Panoramica del Polo 18 dalla scarpata sud-ovest di cava "Case Secchia 2". Sulla sinistra l'ex cava "Case Secchia", al centro il vuoto estrattivo (ad oggi bacino di raccolta limi e acque chiarificate) comune a "Cava Fondo Siberia 2" e, per la parte residua non ricolmata corrispondente all'aia sub-pianeggiante in primo piano, a "Case Secchia 2".



📍 **Foto 4:** Scarpata ovest di cava "Case Secchia 2" e aia sub-pianeggiante alla base. Si noti il maggior spessore di ritombamento (ca. 1 m) raggiunto all'angolo nord-ovest in corrispondenza del limite di cava Case Secchia.



📍 **Foto 5:** Panoramica dell'area di cava "Case Secchia 2" vista dal lato nord lungo il limite con la cava Case Secchia. Si noti sulla destra il ciglio ovest di scavo sormontato dall'arginatura di mitigazione alla cui base si apre un'ampia zona sub-pianeggiante parzialmente ricolmata.

