


COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo SECCHIA CASALGRANDE - Settore Estrattivo SE020 "VILLALUNGA" -

CAVA "TRINELLI"

(Aut. n° 1870 del 31/01/2008)

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

PROGETTO DI RIASETTO AMBIENTALE

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:

21/03/2023

COMMITTENTE:



Via A. Volta n. 5 - 42123 Reggio Emilia (RE)

PRATICA:

23-017

REL:

04

PROGETTO:

Ing. Simona Magnani

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)

Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu

P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M511462J

GRAFICA E PAESAGGISTICA:

Arch. I. Lorenzo Ferrari

Strada Vaciglio Sud n. 1123 - 41126 Modena (MO)

Cell: 349/5797904 - Pec: lorenzo.ferrari@archiwoodpec.it

P.IVA: 02984400362 - CF: FERLINZ74D27F257R

CONSULENZE SPECIALISTICHE:

Dott. For. Paola Romoli

FILE: 20-054-Rel04-DocFoto Trinelli.doc

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE



📍 **Foto 1:** Panoramica della scarpata ovest dell'area di cava Trinelli ripresa dall'ingresso.
Si noti la fossa di cava caratterizzata da un ampio rinverdimento spontaneo



📍 **Foto 2:** Panoramica dell'area di cava Trinelli dal lato sud verso Nord
Si noti la morfologia a piano ribassato, il cumulo del cappellaccio residuo sul fondo cava, la scarpata di confine con l'adiacente cava La Noce in corso di ripristino

📍 **Foto 3:** Panoramica della scarpata est dell'area di cava Trinelli dal limite sud.

Si noti la scarpata di rilascio di scavo gradonata, la presenza di una fitta vegetazione spontanea e la cortina verde arboreo-arbustiva sul limite demaniale al confine



📍 **Foto 4:** Panoramica del fronte di cava sud dell'area di cava Trinelli con punto di ripresa dal fondo cava



📍 **Foto 5:** Scarpata Ovest di Cava Trinelli, risagomata a seguito del collaudo del settore sud-ovest ripristinato a piano campagna

📍 **Foto 6:** Confine sud-ovest di cava Trinelli . Immagine dell'avvenuto ripristino a piano campagna con la piantumazione del map. 134 fg. 26 collaudato
Sul lato sx della foto si noti la vegetazione arboreo-arbustiva esistente sul confine





📍 **Foto 7:** Fascia perimetrale a piano campagna del Lato est di Cava Trinelli con ripresa verso nord. Si noti la vegetazione arboreo-arbustiva perimetrale a cavallo del confine con l'area demaniale a ridosso del muraglione



📍 **Foto 8:** Fascia perimetrale a piano campagna del Lato sud di Cava Trinelli. Si noti la vegetazione arboreo-arbustiva perimetrale esistente a cavallo della recinzione e la presenza di una debole discontinuità morfologica legata all'avvenuta decorticazione del cappellaccio da ripristinare

